



ANALISI DELLO STATO DI DEGRADO

- dissesti strutturali
- vegetazione infestante e muschi
- umidità di risalita
- distacchi e lacune di intonaco
- degrado del laterizio (decorazioni): disgregazione superficiale; incrostazioni, depositi, muffe e muschi
- degrado del materiale lapideo (murature e cornici): estrofollazione con rigonfiamenti; lacune e distacchi; incrostazioni, depositi, muffe e muschi
- corrosione degli elementi in ferro (grappe, catene, capochiave, interriere, cancelli)



PROPOSTA DI INTERVENTO

- consolidamento e rimessa in piombo dei tratti di murature dissestati
- diserbo chimico e rimozione manuale della vegetazione infestante
- eliminazione dell'intonaco compromesso
- realizzazione di intonaco con malta traspirante nelle zone di zoccolatura
- pulitura e consolidamento delle parti in laterizio (carnase e decorazioni)
- pulitura e consolidamento delle parti lapidee
- trattamento delle parti in ferro con prodotto antiruggine